ALLEGATO N°1 – FOTO



Vista immobile



Vista immobile

Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d77503087142bc143f227773d50e0a



Vista interno



Angolo Cucina

Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d7750308781142bc143f227773d50e0a



Muffe al soffitto del soggiorno



Scala accesso al piano superiore

Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d7750308781142bc143f227773d50e0a




Stato conservazioni delle pareti



Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d77503087814 2bc143f227773d50e0a



Umidita di risalita



Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d77503087814 2bc143f227773d50e0a



Bagno



Umidita nel bagno

Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d77503087142bc143f227773d50e0a



Umidità di risalita



Muffe al piano superiore

Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d77503087142bc143f227773d50e0a



Infiltrazioni lungo gli infissi



Lesioni lungo le pareti

Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d7750308781142bc143f227773d50e0a



Muffe e lesioni



Ampliamento abusivo

Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d77503087814 2bc143f227773d50e0a





Lesioni sul soffitto

Firmato Da: VITO BERTOLINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1d7750308781142bc143f227773d50e0a