

Allegato N.7
Documentazione Fotografica



Documentazione Fotografica

LOTTO 1

(fotografie da n. 1 a n.15)





Foto aerea che localizza, con la freccia rossa, il fabbricato in cui al piano primo, int. 3, corpo B, ricade l'appartamento (Lotto 1) oggetto di pignoramento che si trova nel comune di Spadafora, S.P. 55 Grangiara, via 2° Grangiara n. 37/A condominio "Panoramic Residence".





2

In alto, foto scattata dalla via 2° Grangiarà che documenta (freccia rossa) l'appartamento oggetto di procedura esecutiva; In basso, foto scattata dall'interno del cortile del condominio "Panoramic Residence" che documenta l'ingresso al corpo B dal piano Terra e il prospetto principale e laterale dell'appartamento (freccia rossa).



3





4

In basso, altra foto scattata dall'interno del cortile del condominio "Panoramic Residence" che documenta il prospetto laterale e il secondario dell'appartamento (freccia rossa). In basso, portone di accesso all'appartamento dalla scala del corpo B a piano primo (freccia bianca).



5





Nelle due foto vista dell'ingresso e del corridoio a seguire, dell'appartamento.





8

Nelle due foto: in alto, la cucina ed in basso, il pranzo soggiorno, dell'appartamento.



9





Nelle due foto: in alto, il bagno ed in basso, il letto matrimoniale dell'appartamento.





Nelle due foto: in alto, letto singolo ed in basso, il ripostiglio dell'appartamento





Nelle due foto i due balconi dell'appartamento, rispettivamente nel prospetto principale, sopra ed in quello secondario, sotto.

