



Figura 1 Vista immobile e tettoie abusive



Figura 2 Vista ingresso piano P-1 in cui si nota la difformità delle aperture rispetto al progetto approvato



Figura 15 Vista immobile part 1356 Fg 11 da demolire per mancanza di permessi



Figura 16 Vista immobile part 1356 Fg 11 da demolire per mancanza di permessi



Figura 17 Vista immobili presenti all'interno della part 1479 Fg 11 da demolire per mancanza di permessi



Figura 18 Vista immobili presenti all'interno della part 1479 Fg 11 da demolire per mancanza di permessi