

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 1 – appartamento -
FOGLIO 4 PARTICELLA 603 SUB. 2



Foto nr.1 : particolare dell'ingresso dell'immobile



Foto nr.2 : particolare del disimpegno



Foto nr.3 : angolo cottura



Foto nr.4 : particolare della camera da letto



Foto nr.5 : particolare del bagno




Foto nr.6 : particolare del w.c.



Foto nr.7 : salone/ pranzo soggiorno



Foto nr.8 : prospetto dell'immobile lato mare



Foto nr.9 : particolare del terrazzo lato mare e della facciata dell'immobile



Foto nr.10: particolare dell'infiltrazione di umidità proveniente dal terrazzo soprastante




Foto nr.11: particolare del terrazzo interno



Foto nr.12: volume privo delle necessarie autorizzazioni



Foto nr. 13: accesso all'immobile consentito da un corpo scala condominiale

LOTTO 2 – parcheggio -
FOGLIO 4 PARTICELLA 1075 SUB. 12



Foto nr. 1 : foto aerea estratta da Google Earth – parcheggio oggetto della presente -



Foto nr. 2– parcheggio oggetto della presente -



Foto nr. 3 : area di parcheggio ove ricade il sub 12 e rampa di accesso all'area

LOTTO 3 – parcheggio -
FOGLIO 4 PARTICELLA 1075 SUB. 11



Foto nr. 1 : foto aerea estratta da Google Earth – parcheggio oggetto della presente -



Foto nr. 2– parcheggio oggetto della presente – sub. 11 -



Foto nr. 3 : area di parcheggio ove ricade il sub 11 e la rampa di accesso all'area

Messina, li 4 Novembre 2025

Il perito

ing. Domenico Lupo'

