

ALLEGATO A/1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 1

FOTO N. 1 – Vista del fabbricato (angolo Via Silipigni e Via Vecchio Macello)



FOTO N. 2 – Fronte su Via Silipigni



FOTO N. 3 – Accesso da Via Silipigni



FOTO N. 4 – Vano d'ingresso principale (su Via Vecchio Macello)



FOTO N. 5 – Bagno (con accesso dal vano d'ingresso)



FOTO N. 6 – Vano d'ingresso e vano doppio



FOTO N. 6 – Vista del vano d'ingresso dal vano doppio



FOTO N. 6 – Vano doppio



FOTO N. 6 – Bagno (con accesso dal vano doppio)



FOTO N. 6 – Vano doppio




FOTO N. 6 – Zona cucina e ripostiglio



FOTO N. 6 – Vano doppio

