



FOTO 1: Accesso alla Palazzina A dalla via Stagno



FOTO 2 e 3: Portone di ingresso alla Palazzina A (foto di sinistra) e spazio esterno sul lato est del fabbricato (foto di destra)



FOTO 4 e 5: Atrio (foto di sinistra) e corridoio di piano terra di accesso al bene (foto di destra)



FOTO 6: Pianerottolo e porta di ingresso all'abitazione



FOTO 7: Ingresso



FOTO 8: Soggiorno



FOTO 9 e 10: Corridoio: vista verso nord (foto di sinistra) e vista verso sud (foto di destra)



FOTO 11 e 12: Cucina



FOTO 13: Camera da letto



FOTO 14 e 15: Camera da letto



FOTO 16 e 17: Bagno (foto di sinistra) e ripostiglio (foto di destra)



FOTO 18 e 19: Ripostiglio (foto di sinistra) e chiostrina (foto di destra)



FOTO 20: Infissi esterni dell'abitazione sul prospetto est del fabbricato



FOTO 21: Balconcino antistante la camera da letto sul prospetto est del fabbricato