

FOTO 1 – Prospetto est del fabbricato prospiciente Via 26/C: individuazione appartamento.



...2 – Prospetto nord est del fabbricato



FOTO 3 – Particolare prospetto nord .



FOTO 4 – Cancello est del fabbricato: accesso pedonale.



FOTO 5 – Portoncino di ingresso al fabbricato in alluminio anodizzato e vetro



FOTO 6 – Aiuola e cortile di pertinenza lato nord



FOTO 7 – Portoncino d'ingresso al fabbricato



FOTO 8 – Particolare rampa di scale.



FOTO 9 – Portone d'ingresso all'appartamento.



FOTO 10 – Particolare illuminazione androne scale.



FOTO 11 – Particolare porta interna



FOTO 12 – Interno camera 1



FOTO 13 – Particolare infissi camera 1



FOTO 14 – Balcone di pertinenza camera 1



FOTO 15 – Infissi esterni camera 1



FOTO 16 – Interruttori e carta da parati camera 1




FOTO 17 – Interruttori e carta da parati camera 1



FOTO 18 – Vista ingresso e disimpegno .



FOTO 19 – Vista camera 2.



FOTO 20 – Particolari camera 2:pavimento, battiscopa



FOTO 21 – Particolari infissi camera 2




FOTO 22 – Particolari interruttori e pareti.



FOTO 23 – Vano adibito a cucina



FOTO 24 – Aperture nel vano adibito a cucina.



FOTO 25 – Particolare piastrelle cucina.



FOTO 26 – Particolare infissi interni cucina.



FOTO 27 – Particolare porta a vetri e pavimento cucina.



FOTO 28 – Particolare intonaco pareti cucina



FOTO 29 – Cucina: punti di presa di corrente.



FOTO 30 – Cucina: segni di muffa sul soffitto .




FOTO 31 – Sanitari Bagno: WC e piastrelle.



FOTO 32 – Bagno: vasca e piastrelle.



FOTO 33 – Sanitari Bagno: bidet, piastrelle, finestra.



FOTO 34 – Bagno: particolare piastrelle e pavimento.



FOTO 35 – Cortile di pertinenza lato sud
ingresso carrabile lato est.



FOTO 36 – Cortile di pertinenza lato ovest:
area parcheggio antistante il fabbricato.



FOTO 37 – Cortile di pertinenza lato ovest:
area parcheggio antistante il fabbricato.



FOTO 38 – Parcheggio riservato n.6



FOTO 39 – Ingresso ai cantinati dall'area parcheggio.




FOTO 40 – Ingresso alla cantina n.6.



FOTO 41 – Cantina n.6: vista interno



FOTO 42 – Cantina n.6 - locali disimpegno antistanti: evidenti segni di umidità e marcescenza.



FOTO 43 – Panorama appartamento dal prospetto est: in basso a dx visibili il parcheggio e i magazzini.




FOTO 44 – Traliccio dell'alta tensione



FOTO 45 – Particolare traliccio dell'alta tensione.



FOTO 46 – Cortile di pertinenza: fabbricati adibiti a magazzino/deposito.



FOTO 47 – Cortile di pertinenza: fabbricati adibiti a magazzino/deposito.



FOTO 48 – Cortile di pertinenza: magazzino/deposito in uso a Sig. Minissale



...TO 49 – Magazzino: vista dell'interno




FOTO 50 – Magazzino: copertura



FOTO 51 – Serbatoio in eternit con autoclave ubicati nel balcone lato est.



FOTO 52 – Caldaia per acqua calda: anch'essa ubicata nel balcone lato est.



FOTO 53 – Allacci idrici