



FOTO 1– Viale XXVII Maggio



FOTO 2– Area condominiale con accesso da cancello scorrevole in ferro o cancelletto in ferro



FOTO 3 – Prospetto fabbricato



FOTO 4 – Retrospetto fabbricato



FOTO 5– Portone in ferro e in vetro di accesso al fabbricato



FOTO 6 – Rampa di scale con corrimano in ferro



FOTO 7 – Ascensore



FOTO 8 – Porta in legno di accesso all'appartamento



FOTO 9– Corridoio



FOTO 10 – Soggiorno



FOTO 41– Porta finestra e grata in ferro di accesso al balcone e alla striscia di terra adibita a giardino e parcheggio



FOTO 12– Giardino



FOTO 53– Parcheggio e cancello scorrevole



FOTO 64 – Cucina



FOTO 75– Veranda



FOTO 86– W.c. per disabili





FOTO 97– W.c. con doccia



FOTO 108– Stanza con letto matrimoniale



FOTO 119– Stanza con divano letto



FOTO 20– Stanza con letto matrimoniale



FOTO 21– Ripostiglio



FOTO 22– Stanza con letto matrimoniale



FOTO 23– Infissi esterni