



Cancello carrabile su via Taranto 44



Fronte su via P. Mattarella



Area di percorrenza interna



Fronte su via Benevento



Cancello carrabile su Mattarella 5



Testata sud-ovest del fabbricato




Fronte su via Mattarella



Fronte su via Benevento


Appartamento pignorato e cantina al di sotto dell'area porticata



Accesso al corpo scala A




Accesso al corpo scala A



Rilievo



Porta di ingresso



Ingresso



Salone




Salone




Cucina soggiorno




Balcone della cucina




Balcone del salone



Corridoio




Camera



Camera



Wc bagno



Wc doccia



Caldaia sul balcone



Impianto del gas



Scaldacqua



Quadro elettrico



Presa esterna



Interruttore



Appartamento e sottostante cantina



Appartamento e sottostante cantina



Camera



Wc bagno



Wc doccia