

***Tribunale di Palermo***  
***Sezione IV Civile - Esecuzioni Immobiliari***  
***G. Es Dr.ssa Angela Notaro***  
***Relazione di consulenza tecnica di ufficio***  
***Esecuzione immobiliare R.G. Es. 563/2011***

\*\*\*

*Esecuzione promossa da:* Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

*Contro:* [REDACTED].

*Data prossima udienza:* 02.10.2015


\*\*\*

***Elaborato D3 - Rilievo fotografico Lotto D***


Palermo, li 25.05.2015

Il Consulente Tecnico D'Ufficio

*Dott. Ing. Girolamo Gorgone*



**Immagine D3 – A Localizzazione del fabbricato**



**Immagine D3 - B Localizzazione del fabbricato**



**Immagine D3 - C Vista su Via P.V. 46**



**Immagine D3 - D Vista su Via P.V. 46**



**Immagine D3 – 01 Area interna**



**Immagine D3 – 02 Prospetto**



**Immagine D3 – 03 Area interna**



**Immagine D3 – 04 Vista immobile dall'area interna**




**Immagine D3 – 05 Vista immobile dall'area interna**



**Immagine D3 – 06 Area interna**




**Immagine D3 – 07 Vista immobile dall'area interna**



**Immagine D3 – 08 Area interna**



**Immagine D3 – 09 Vista immobile dall'area interna**



**Immagine D3 – 10 Particolare – ingresso**





**Immagine D3 – 11 Interno**



**Immagine D3 – 12 Interno**



**Immagine D3 – 13 Interno**



**Immagine D3 – 14 Interno**



**Immagine D3 – 15 Particolare – copertura**



**Immagine D3 – 16 Interno**



**Immagine D3 – 17 Interno**



**Immagine D3 – 18 Interno**




**Immagine D3 – 19 Interno**



**Immagine D3 – 20 Interno**



**Immagine D3 - 21 Interno**



**Immagine D3 - 22 Interno**



**Immagine D3 – 23 Interno**



**Immagine D3 – 24 Particolare - impianti**



**Immagine D3 – 25 Particolare - impianti**



**Immagine D3 – 26 Interno**





**Immagine D3 – 27 Interno**



**Immagine D3 – 28 Interno**



**Immagine D3 – 29 Interno**



**Immagine D3 – 30 Interno**



**Immagine D3 – 31 Interno**



**Immagine D3 – 32 Particolare - Impianti**



**Immagine D3 – 33 Interno**



**Immagine D3 – 34 Interno**



**Immagine D3 – 35 Interno**



**Immagine D3 – 36 Interno**



**Immagine D3 – 37 Interno**



**Immagine D3 – 38 interno**



**Immagine D3 – 39 Interno**



**Immagine D3 – 40 Interno**



**Immagine D3 – 41 Interno**



**Immagine D3 – 42 Particolare - infissi**





**Immagine D3 – 43 Interno**



**Immagine D3 – 44 Interno**



**Immagine D3 – 45 Interno**



**Immagine D3 – 46 Interno**




**Immagine D3 – 47 Interno**



**Immagine D3 – 48 Interno**



**Immagine D3 – 49 Interno**



**Immagine D3 – 50 Particolare - infissi**



**Immagine D3 – 51 Particolare – stato d’uso**



**Immagine D3 – 52 Particolare - copertura**