



Foto n.1 Vista dell'edificio da via Domenico Di Marco



Foto n. 2 Vista dell'edificio da via Simone Cuccia

Firmato Da: DESI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 500602bad9a562bacad4c1f22ec8213





Foto n.3 Vista dell'edificio da via Simone Cuccia



Foto n.4 Area libera condominiale

Firmato Da: DESI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 500602bad9a562bacad4c1f22ec8213








Foto n.5 Androne condominiale



Foto n.6 Ingresso

Firmato Da: DESI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 500602bad9a562bacad4c1f22ec8213





Foto n.7 Vano scala



Foto n.8 Una camera

Firmato Da: DESI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 500602bad9a562bacad4c1f22ec8213







Foto n.9 Una camera



Foto n.10 Particolare impianti a vista in una camera

Firmato Da: DESI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 500602bad9a562bacad4c1f22ec8213





Foto n.11 Particolare ammaloramenti nel soffitto di una camera



Foto n. 12 Una camera

Firmato Da: DESI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 500602bad9a562bacad4c1f22ec8213





Foto n.13 Ripostiglio



Foto n.14 Corridoio







Foto n.15 Ripostiglio



Foto n.16 Particolare pavimentazione e porta del ripostiglio

Firmato Da: DESI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 500602bad9a562bacad4c1f22ec8213







Foto n.17 Cucina



Foto n.18 Particolare ammaloramenti trave e soffitto in cucina

Firmato Da: DESI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 500602bad9a562bacad4c1f22ec8213





Foto n.19 w.c.



Foto n.20 Particolare w.c.

Firmato Da: DESI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 500602bad9a562bacad4c1f22ec8213

