

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Via Germania n. 19 che costituisce accesso alla porzione di strada privata che conduce all'immobile



Foto n. 2 – Immobile sito in Palermo via Germania n. 73-75



Foto n. 3 – Accesso dal civico n. 73



Foto n. 4 – Pavimentazione interna

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 5 – pavimentazione interna



Foto n. 6 – Servizio igienico con vasca



Foto n. 7 – Servizio igienico con vasca



Foto n. 8 – Servizio igienico con doccia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 9 – Servizio igienico che ricade nella porzione di immobile che appartiene all'immobile limitrofo



Foto n. 10 – Servizio igienico che ricade nella porzione di immobile che appartiene all'immobile limitrofo



Foto n. 11 – Servizio igienico che ricade nella porzione di immobile che appartiene all'immobile limitrofo



Foto n. 12 – Controsoffitto della zona soggiorno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 – Pareti con segni di umidità



Foto n. 14 – Infissi interni



Foto n. 15 – Infissi esterni



Foto n. 16 – Infissi esterni

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 17 – Porta di ingresso all'appartamento



Foto n. 18 – Quadro elettrico



Foto n. 19 – Spazio esterno e locale lavanderia



Foto n. 20 – Interno del locale lavanderia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 21 – Interno locale lavanderia



Foto n. 22 – Locale magazzino