

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Via Germania n. 19 che costituisce accesso alla porzione di strada privata che conduce all’immobile



Foto n. 2 – Immobile sito in Palermo via Germania n. 73-75



Foto n. 3 – Accesso dal civico n. 73



Foto n. 3a– Cannello di accesso diretto all’area di pertinenza all’immobile

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Foto n. 4 – Pavimentazione interna**



**Foto n. 5 – Servizio igienico con vasca**



**Foto n. 6 – Servizio igienico con vasca**



**Foto n. 7 – Servizio igienico con doccia**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto n. 8 – Cucina



Foto n. 9 – Infissi interni



Foto n. 10 – Spazio interno



Foto n. 11 – Porta di ingresso all'immobile

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 12 – Spazio esterno all'immobile e locale lavanderia



Foto n. 13 – Interno locale lavanderia



Foto n. 14 – Interno locale lavanderia



Foto n. 15 – Locale tecnico