

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Accesso al complesso residenziale dalla via Convento di Baida



Foto n. 2 – Spazio antistante l'immobile



Foto n. 3 – Portico di accesso all'immobile



Foto n. 4 – Vista interna del locale

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Foto n. 5 – Servizio igienico**



**Foto n. 6 – Servizio igienico**



**Foto n. 7 – Cucina**



**Foto n. 8 – Cucina**

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 9 – Infitto esterno



Foto n. 10 – Dissesti al solaio della porzione di immobile realizzata senza autorizzazioni



Foto n. 11 – Dissesti alla struttura del solaio con distacco di intonaco e ferri di armatura scoperti