



Foto N°1 - (A) Accesso alle unità immobiliari di Largo Villa Migliore N°19



Foto N°2 - (A) Accesso alle unità immobiliari; (B) Balcone Laboratorio sub.12



Foto N°3 - (A) Part. intradosso del balcone del Laboratorio (sub.12) con rigonfiamento e distacco di intonaci ammalorati



Foto N°4 - Part.interno androne : rampe con gradini in marmo, protette da ringhiera metallica



Foto N°5 - Androne d'ingresso con la rampa d'accesso alle unità immobiliari



Foto N°6 - Controcampo : (A) sullo sfondo, Largo Villa Migliore



Foto N°7 - Rampa di accesso con gradini in marmo



Foto N°8 - (A) Porta di accesso all'appartamento (MU part.IIa 1997,sub.3)



Foto N°9 - (A) Accesso al Laboratorio;



Foto N°10 - (A) Controcampo sull'accesso al Laboratorio;



Foto N°11 - Camera 1: (A) pareti con piastrelle ceramiche cm. 20 x 20 - h =m.2,30
(B) sullo sfondo Camera 2 e porta d'accesso al pozzo-luce (C)



Foto N°12 - Camera 1: (A) pavimento in marmette di Perlato cm.25 x 50
(B) balcone prospiciente Largo Villa Migliore




Foto N°13 - Camera 1: balcone prospiciente Largo Villa Migliore



Foto N°14 - Camera 1: balcone prospiciente Largo Villa Migliore



Foto N°15 - Camera 2: (A) pozzo luce;
(B) rivestimento parietale con piastrelle ceramiche cm. 20 x 20 per H = m. 2,30



Foto N°16 - Camera 2: part. rivestimento parietale con piastrelle per H= m. 3,05



Foto N°17 - W.C. con antibagno con lavabo



Foto N°18 - W.C. con pavimento in piastrelle ceramiche formato cm. 20 x 20 (A)
(B) rivestimento parietale con piastrelle formato cm.10 x10 per h= m.3,05



Foto N°19 - Disimpegno ;(A) Ripostiglio; (B) W.C. ; (C) Camera 2



Foto N°20 - Ripostiglio



Foto N°21 - Camera 2



Foto N°22 - Camera 2 con finestra prospiciente il Pozzo luce

