


## INQUADRAMENTO



IMMOBILE DI VIA FAUSTO COPPI N.16, CAPACI (PA), PIANO 2° INTERNO DX  
CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 1 P.LLA 852 SUB 5



Figura 1: Vista del fabbricato e del prospetto principale su via Fausto Coppi n. 16, Capaci (PA)



Figura 2-3: Vista del fabbricato e dell'immobile oggetto di stima sito al primo piano, interno dx



Figura 4-5: Vista del portone di accesso al fabbricato e dell'androne condominiale



Figura 6-7: Vista del vano scala e della porta d'ingresso all'immobile oggetto di stima



Figura 8: Vista del vano d'ingresso



Figura 9: Vista del vano d'ingresso



Figura 10: Vista del vano letto 1



Figura 11: Vista del vano letto 1



**Figura 12-13: Vista del balcone su prospetto principale**



**Figura 14: Vista del suddetto balcone**



Figura 15: Vista del vano letto 2



Figura 16: Vista del vano cucina/soggiorno



Figura 17: Vista del vano cucina/soggiorno



Figura 18: Vista del vano cucina/soggiorno



Figura 19: Vista del vano cucina/soggiorno



Figura 20: Vista del terrazzino di retro prospetto chiuso a veranda



Figura 21: Vista del terrazzino di retro prospetto chiuso a veranda



Figura 22: Vista del vano cucina/soggiorno



Figura 23-24: Vista degli ammaloramenti presenti sull'intradosso del solaio del vano cucina/soggiorno



Figura 25: Vista del w.c.b.



Figura 26-27: Vista del w.c.b.



Figura 28: Particolare dello stato manutentivo della vasca