


ALLEGATO 3


RILIEVI FOTOGRAFICI



Edificio di via Pandora n. 10



Portone di ingresso dell'edificio



Androne dell'edificio



Porta di ingresso dell'appartamento



Ingresso dell'unità immobiliare



Cucina



Cucina



Camera da letto principale



Seconda camera



Disimpegno



Servizio igienico