

Fotografie dei luoghi



Foto n. 1. Portone di ingresso dell'immobile prospettante su vicolo II del Celso.



Foto n. 2-3. Ambiente di ingresso dotato di servizio igienico e arredato con tavolini



Foto n. 4-5. Servizio igienico ricavato nel sottoscala della rampa che serve i piani superiori del fabbricato



Foto n. 6-7. Vano dell'immobile usato come cucina



Foto n. 8-9. Vano realizzato nello spazio della chiostрина interna all'edificio adibito a zona pulitura e conservazione cibi