

Fotografie dei luoghi



Foto n. 1. Ingresso dell'immobile prospettante su vicolo II del Celso.

Tribunale di Palermo
Sezione VI Esecuzioni Immobiliari
R.G.Es. 227/2022
LOTTO 2
Esperto stimatore: Arch. Daniela Carollo



Foto n. 2-3. Vano di ingresso dell'immobile




Foto n. 4-5. Vano adiacente all'ambiente di ingresso



Foto n. 6-7. Ultimo vano dell'immobile prospettante sulla chiostrina interna del fabbricato di cui fa parte il bene pignorato



Foto n. 8. Vano prospettante sulla chiostrina interna al fabbricato di cui fa parte il bene pignorato



Foto n. 9. Vano prospettante sulla chiostrina interna al fabbricato. Soffitto in cui è stata parzialmente sostituita la vecchia struttura in legno con una in profili di acciaio e laterizi