


Fotografie dei luoghi



Foto n. 1. Prospetto su Piazza Vincenzo Linares del fabbricato di cui fa parte il bene pignorato. Con la freccia è indicato l'ingresso al magazzino pignorato



**Foto n. 2. Portone di ingresso del magazzino prospettante su
Piazza Vincenzo Linares**



Foto n. 3-4. Primo ambiente del magazzino con accesso da piazza Vincenzo Linares



Foto n. 5. Primo ambiente del magazzino. Sullo sfondo il portone di ingresso da Piazza Linares



Foto n. 6. Primo ambiente del magazzino collegato al secondo vano tramite un arco in muratura



Foto n. 7 - 8. Quadro elettrico e contatore della luce ubicati nel secondo vano del magazzino




Foto n. 9. Secondo vano dell'immobile con la porta di accesso al ripostiglio/wc (indicata con la freccia)




Foto n. 10. Ripostiglio con wc nel vano sottoscala che serve i piani superiori del fabbricato



Foto n. 11. Ampliamento del ripostiglio realizzato all'interno della chiostrina del fabbricato



Foto n. 12. Chiostrina interna del fabbricato con il corpo edilizio realizzato ad ampliamento della superficie dell'immobile (indicato con la freccia)



Foto n. 13. Spazio sottoscala



Foto n. 14. Piccolo servizio igienico ricavato nello spazio sottoscala di maggiore altezza