



Foto n. 1 – Vista da Via Palmerino dell'accesso al complesso condominiale sito in Palermo, Via Palmerino n. 42.



Foto n. 2 – Vista della zona ove sono ubicati il cancelletto e la rampa di scale di accesso alla cantina / locale di deposito sita in Via Palmerino n. 42, sc. E, piano S1



Foto n. 3 – Vista del camminamento comune che immette alle cantine / locali di deposito siti in Via Palmerino n. 42, scala E, piano S1



Foto n. 4 – Cantine / locali di deposito siti in Palermo, Via Palmerino n. 42, scala E, piano S1. Vista della porta di accesso ai sub 90, 91 e 92



Foto n. 5 – Cantine / locali di deposito siti in Palermo, Via Palmerino n. 42, scala E, piano S1. Stato di fatto delle cantine (sub 90 e 91 rinvenuti fusi)



Foto n. 6 – Cantine / locali di deposito siti in Palermo, Via Palmerino n. 42, scala E, piano S1. Stato di fatto delle cantine (sub 90 e 91 rinvenuti fusi). La freccia evidenzia la posizione del vano porta di accesso al sub 92



Foto n. 7 – Cantine / locali di deposito siti in Palermo, Via Palmerino n. 42, scala E, piano S1. Stato di fatto del w.c. rinvenuto in porzione della superficie del sub 91



Foto n. 8 – Cantine / locali di deposito siti in Palermo, Via Palmerino n. 42, scala E, piano S1. Stato di fatto della cantina (sub 92)