




Foto aerea da Google Maps



Foto aerea da Google Maps



Foto aerea in 3D da Google Maps – retro prospetto




Foto aerea in 3D da Google Maps – prospetto laterale



Foto n.1 – vicolo Coglitore




Foto n.2 – Accesso al vano scala del civico n°37



Foto n.3 – prospetto principale



Foto n.4 – rampa vano scala dal piano terra

FOTOGRAFIE 1° PIANO



Foto n.5 – camera



Foto n.6 – camera



Foto n.7 – bagno (lavandino + w.c.)



Foto n.8 – porta d'accesso al 1° piano



Foto n.9 – camera



Foto n.10 – camera



Foto n.11 – ripostiglio



Foto n.12 – ripostiglio



Foto n.13 – lieve lesione soffitto ripostiglio



Foto n.14 – ammaloramenti soffitto ripostiglio




Foto n.15 – rampe di scala dal 1° al 2° piano

FOTOGRAFIE 2° PIANO




Foto n.16 – pianerottolo 2° piano



Foto n.17 – porta d'accesso al 2° piano



Foto n.18 – soggiorno



Foto n.19 – soggiorno



Foto n.20 – soggiorno



Foto n.21 – cucina




Foto n.22 – soggiorno



Foto n.23 – bagno completo di doccia



Foto n.24 – ripostiglio



Foto n.25 - scala a pioli e botola d'accesso al piano coperture

FOTOGRAFIE PIANO COPERTURE



Foto n.26 – botola



Foto n.27 - locale di sgombero




Foto n.28 – piano coperture e accesso al locale di sgombero



Foto n.29 – vista verso nord-est dal piano coperture




Foto n.30 – terrazzo di copertura



Foto n.31 – terrazzo di copertura



Foto n.32 – terrazzo di copertura