foto n. 1: via Ettore Ximenes

foto n. 2: via D'Alia

foto n. 3: numero civico 49

foto n. 4: portineria



foto n. 5: corpo scala

foto n. 6: pianerottolo primo piano

finestra
disimpegno

foto n. 7: ballatoio condominiale

foto n. 8: porta che immette al ballatoio coperto



foto nn. 9-10: ballatoio condominiale coperto

foto nn. 11-12: porta ingresso appartamento

foto nn. 13-14: ingresso-cucina

foto n. 15: ingresso-cucina

foto n. 16: ingresso disimpegno

foto nn. 17-18: disimpegno

foto n. 19: finestra disimpegno

foto n. 20: soppalco non abitabile da demolire

foto nn. 21-22: w.c.

foto nn. 23-24: camera

foto nn. 25-26: camera



foto nn. 27-28: balcone

foto nn. 29-30: vista via D'Alia