



Foto n. 1
prospetto dell'intero immobile su Via Ludovico Ariosto



Foto n. 2 ballatoio di accesso esclusivo



Foto n. 3 ballatoio di accesso esclusivo



Foto n. 4
interno del ballatoio esclusivo di accesso in cui passano
gli scarichi dell'immobile e le linee di allaccio idrico



Foto 5 predisposizione contatore idrico



Foto 6 predisposizione allaccio idrico



Foto n. 7 ingresso civico 13
appartamento



Foto n. 8 cucina soggiorno-piano terra



Foto n. 9 bagno- piano terra



Foto n. 10 bagno-piano terra



Foto n. 11 varco di accesso all'adiacente civico 11 (pranzo)



Foto n. 12 pavimentazione –piano terra



Foto n. 13 locale cisterna –piano terra



Foto n. 14 locale cisterna



Foto n. 15 cisterna



Foto n. 16 infiltrazioni da perdita cisterna ed impianto elettrico



Foto n. 17 infiltrazioni da perdita cisterna ed impianto elettrico



Foto n. 18
Scala di accesso al superiore ammezzato-primo piano



Foto n. 19
Scala di accesso al superiore ammezzato-primo piano



Foto n. 20
Scala di accesso al superiore ammezzato-primo piano



Foto n. 21
Camera da letto al superiore ammezzato-primo piano



Foto n. 22
Camera da letto al superiore ammezzato-primo piano



Foto n. 23
Camera da letto controsoffitto



Foto n. 24
Impianto elettrico stato d'uso



Foto n. 25
bagno al superiore ammezzato-prim piano



Foto n. 26
bagno al superiore ammezzato-prim piano



Foto n. 27
Tipologia di infissi eterni ammezzato-primo piano



Foto n. 28
Tipologia di infissi eterni ammezzato-primo piano



Foto n. 29
Balcone ammezzato-primo piano




Foto n. 30 impianto esterno climatizzatore



Foto n. 31 impianto interno climatizzatore



Foto n. 32 ingresso civico 11
appartamento



Foto n. 33 ingresso civico 11
appartamento



Foto n. 34 ingresso civico 11
Interno appartamento



Foto n. 35 varco di accesso
dall'adiacente civico 13 (cucina soggiorno)



Foto n. 36 linea accesso impianto elettrico



Foto n. 37 centralina elettrica



Foto n. 38 contatore elettrico



Foto n. 39 interno piano terra



Foto n. 40 pavimentazione piano terra e
Tracce umidità provenienti dalla cisterna interna adiacente



Foto n. 41 soppalco



Foto n. 42 soppalco



Foto n. 43 tracce di umidità piano terra



Foto n. 44 scala di accesso al soppalco




Foto n. 45 soppalco



Foto n. 46 soppalco



Foto n.47 ringhiera soppalco




Foto n. 48 veduta dal soppalco su piano terra



Foto n. 49 ingresso civico 9
magazzino deposito



Foto n. 50 piano terra
magazzino deposito



Foto n. 51 piano terra
magazzino deposito



Foto n. 52 piano terra
magazzino deposito



Foto n. 53 scala di accesso al piano superiore



Foto n. 54 scala di accesso al piano superiore



Foto n. 55 al piano superiore
deposito



Foto n. 56 al piano superiore
deposito



Foto n. 57 piano superiore deposito
Scavo per predisposizione nuovi impianti



Foto n. 58 piano superiore deposito
Balcone non accessibile ed al rustico