




Foto n. 1 – Ingresso al complesso residenziale denominato “Condominio Massimo”



Foto n. 2 – Unità immobiliare oggetto della presente procedura – prospetto principale



Foto n. 3 – Unità immobiliare oggetto della presente procedura – prospetto principale




Foto n. 4 – Rampa e accesso al piano seminterrato





Foto n. 9 – Cucina al piano seminterrato




Foto n. 10 – Scala interna



Foto n. 11 – Portoncino d'ingresso – Soggiorno




Foto n. 12 – Soggiorno – Muffa diffusa all'intradosso del solaio





Foto n. 21 – Sottotetto – Piano secondo




Foto n. 22 –Terrazzo al piano secondo