

Bene 1_(foglio 6- p.lla 5 – sub. 16)via Palestro n.78_Priolo Gargallo



foto 1_ veduta del prospetto su via Palestro




foto 2_ veduta dal balcone sul lato sud



foto 3_ veduta interna dell'ingresso




foto 4_ veduta interna del soggiorno



foto 5_ veduta interna della cucina



foto 6_ veduta del cavedio interno



foto 7_ veduta interna del cavedio



foto 8_ veduta del corridoio interno



foto 9_ veduta interna di una camera



foto 10_ veduta interna di una camera