



Fono n.1: Vista della Facciata esterna dell'immobile



Foto n.2: Facciata esterna dell'immobile



Foto n. 3: Androne d'ingresso (si nota umidità da risalita presente sulla parete a sx)




Foto n. 4-5: sfondellamento del solaio in corrispondenza del soprastante bagno



Foto n. 6: Salone



Foto n. 7: Cucina



Foto n. 8-9: Bagno a piano terra



Foto n. 10-11: Cavedio



Foto n. 12: Terrazzino posteriore



Foto n. 13: Camera da letto matrimoniale




Foto n. 14-15: Camera doppia



Foto n. 16: Bagno a piano primo



Foto n. 17: Bagno a piano primo