



Fono n.1: Terreno agricolo.



Foto n.2: Terreno agricolo



Foto n. 3: Terreno agricolo



Foto n. 4: Concimania all'interno del terreno agricolo



Foto n. 5: Vasca raccolta acue all'interno del terreno agricolo



Foto n. 6: Prospetto anteriore corpo 1



Foto n. 7: Prospetto posteriore corpo 1



Foto n. 8: Interno corpo 1 (falegnameria)



Foto n. 9: Interno corpo 1 (falegnameria)



Foto n. 10: Interno copro 1 (sala verniciatura)



Foto n. 11: Prospetto corpo 2.



Foto n. 12: Prospetto corpo 2



Foto n. 13: Interno corpo 2



Foto n. 14: Interno corpo 2



Foto n. 15: Tettoia del corpo 2



Foto n. 16: Prospetto corpo 3



Foto n. 17: Interno corpo 3 (vano adibito ad ufficio)



Foto n. 18: Interno corpo 3 (vano adibito a cucina)



Foto n. 19: Prospetto corpo 4



Foto n. 20: Interno corpo 4



Foto n. 21: Interno corpo 3 (vano WC)



Foto n. 22: Interno corpo 4 (particolare solaio con fenomeni di sfondellamento)