

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

II Sezione Civile

Procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 28/2018

promossa da *omissis*

contro *omissis*

RILIEVO FOTOGRAFICO



1 - 2 - 3_Inquadramento territoriale del fabbricato pignorato



4 - 5_Ingresso e interno del cortile in cui si trova l'immobile pignorato, evidenziato con linea tratteggiata



6_Scala d'ingresso sul prospetto sud



7_Balconi sul prospetto nord



8_Cucina



9_Disimpegno



10_Bagno



11_Camera



12_Salotto

Le fotografie dal n. 1 al n. 3 sono state scaricate da *Google maps*; le fotografie dal n. 4 al n. 12 sono state scattate durante il sopralluogo del 2 luglio 2019.

Carlentini, 15 luglio 2019

L'esperto stimatore
Arch. Patrizia Carnazzo