

ALEGATO - B - RILIEVO FOTOGRAFICO




FOTO 1
VISTA DELLA PALAZZINA
DA VIA MALTA

FOTO 2
FRONTE PROSPICIENTE LA VIA




FOTO 3
VISTA VISTA INTERNA DALL'INGRESSO VERSO
IL SOGGIORNO

FOTO 4
LA CUCINA/PRANZO





FOTO 5 - PARTICOLARE DELLA PAVIMENTAZIONE



FOTO 6 - IL BAGNO AL P.T.



ALEGATO - B - RILIEVO FOTOGRAFICO

FOTO 7
VISTA DELLA SCALA CHE COLLEGA IL P.T. AL P.1°




FOTO 8
IL BAGNO AL P.1°




FOTO 9
VISTA DELLA 1 CAMERA



ALEGATO - B - RILIEVO FOTOGRAFICO

FOTO 10
LA 2 CAMERA



FOTO 11 - IL DISIMPEGNO AL P.1°.




FOTO 12 - IL TERRAZZO



FOTO 13 - LOCALE A LIVELLO TERRAZZO

