

**Bene 1_(foglio 80- p.lla 5989 – sub. 2)
via Cesare Battisti n.22_Avola (SR)**



foto 1_ veduta dell'ingresso su via Cesare Battisti



foto 2_ veduta interna della zona di ingresso



foto 3_ veduta interna della scala di accesso ai piani superiori



foto 4_ veduta interna della zona servizi



foto 5_ veduta interna del bagno



foto 6_ veduta interna della zona soppalco



foto 7_ serbatoio in amianto-eternit nel piano soppalcato



foto 8_ veduta interna della camera al piano primo



foto 9_ veduta interna della camera al piano primo



foto 10_ veduta del locale di accesso al terrazzo



foto 11_ veduta esterna del terrazzino



foto 12_ veduta esterna del terrazzino



foto 13_ particolare del degrado sulle pareti e soffitto



foto 14_ particolare del degrado sulle pareti e soffitto