

IMMOBILE A



FOTO 1 – prospetto su Viale Vittorio Veneto



FOTO 2 e 3 – scala condominiali e portoncino di ingresso all'appartamento



FOTO 4 e 5 – cucina e servizio igienico principale

2



FOTO 6 - salone

chiusura di parte del balcone
con struttura rimovibile




FOTO 7 e 8 – servizio igienico con accesso dalla camera da letto e balcone lato ovest parzialmente chiuso con struttura precaria.

IMMOBILE B



FOTO 9 – infisso esterno garage



FOTO 10 – interno garage