



Prospetto ingresso lato S-W, immobile pignorato in Via Nuovo Bevaio civ. 30
Comune di Roccapalumba, Fig. 7 p.lla 1667 sub 2.



Foto 1 Interno Vano Magazzino



Foto 2 Scala in legno per accesso alla zona soppalcata in legno.



Foto 3 Particolare pavimentazione interna la freccia in basso indica zona con battuto cementizio, freccia in alto indica zona priva di pavimentazione