



**Foto 1-2. Viste esterne del fabbricato.**

**In basso la veranda di accesso all'appartamento di piano terra**







**Foto 3. Vista della corte esterna (particella 1037 del foglio 11) comune ai due appartamenti che costituiscono il fabbricato**



**Foto 4. Corte esterna, piccolo manufatto in muratura abusivo e non sanabile, da demolire**





Foto 5-6. Appartamento di piano terra (sub. 2) – soggiorno con camino e cucinino





Foto 7-8. Appartamento di piano terra (sub. 2) - bagno e camera



Foto 9. Porta di ingresso alla scala che conduce al piano primo e al lastrico solare





**Foto 10. Scala che conduce al piano primo e al lastrico solare**



**Foto 11. Appartamento di piano primo (sub. 3): una camera**



Foto 12-13. Appartamento di piano primo (sub. 3): camera e bagno



Foto 14. Appartamento di piano primo (sub. 3): cucina





**Foto 15. Appartamento di piano primo (sub. 3): terrazzo**



**Foto 16. Lastrico solare**