

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Prospetto - complesso dei tre edifici



Prospetto laterale edificio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Prospetto principale- Edificio C



Prospetto laterale - edificio C



Prospetto ingresso al palazzo - edificio C



Prospetto retrostante - edificio C

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Atrio ingresso appartamento



Porta ingresso appartamento



corridoi- ingresso camera da letto


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Atrio ingresso- vista d'ingresso al salone



Atrio ingresso- vista d'ingresso al salone



Atrio ingresso- vista d'ingresso al salone



Atrio ingresso- vista d'ingresso alla cucina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Atrio ingresso- vista d'ingresso al salone



Atrio ingresso- vista d'ingresso al salone

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



vista salone



vista salone


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



vista cucina



cucina



cucina



cucina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



camera da letto



camera da letto



camera da letto



infisso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




ingresso - vista camera da letto



vista camera da letto



camera da letto



camera da letto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*camera da letto*



*camera da letto*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



cucina



27 Novembre 2023 10:28

corridoio



27 Novembre 2023 10:2

cucina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



vista bagno



bagno



saniatari bagno



saniatari bagno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



corridoi per la cantina



cantina



cantina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



27 Novembre 2023 10:43

*salone prima del ripristino*



02 Febbraio 2024 16:04

*salonedopo il ripristino*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*ingresso al salone prima del ripristino*



*ingresso al salone dopo del ripristino*