



2. L'interno del magazzino visto dalla rampa di accesso con saracinesca sollevata.



3. Interno del magazzino. Le macchie nel soffitto appaiono come segni di pregresse infiltrazioni riparate.

CRONISTORIA DATI CATASTALI



5. Interno del magazzino. In fondo si nota la luce proveniente dalla saracinesca sul prospetto sud con la rampa prospiciente Via Antonello Gagini n. 43



4. Interno del magazzino. In fondo si nota la luce proveniente da una delle due finestre sul prospetto nord.