
ALLEGATO 1

Allegato fotografico






Foto Aerea 1



Foto Aerea 2



Foto n. 3 – Cannello di accesso all'immobile dalla part.lla 609



Foto n.4 – Visuale zona prospetto d'ingresso



Foto n.5 – Visuale zona prospetto d'ingresso con ampliamento abusivo del fabbricato e tettoia



Foto n.6 – Visuale ampliamento abusiv del fabbricato



Foto n.7 – Visuale laterale fabbricato con tettoia abusiva



Foto n.8 – Visuale ulteriore fabbricato abusivo



Foto n.9 – Visuale interna vano soggiorno



Foto n.10 – Visuale solaio in pessime condizioni



Foto n.11 – Visuale interno soggiorno



Foto n.12 – Visuale interno soggiorno



Foto n.13/14 – Visuale vano w.c.



Foto n.15 Visuale camera



Foto n.16 – Vano abusivo



Foto n.17 – Vano abusivo



Foto n.18 – Vano abusivo