



**FOTO N.1**

Strada d'accesso agl'immobili oggetto di E.I. (Lotto 1)



**FOTO N.2**

Cancelli per l'ingresso all' appartamento in villa e ai terreni. (Lotto 1e 2)



**FOTO N.3**

Ingresso all'appartamento in villa. (Lotto 1)



**FOTO N.4**

Vista del fabbricato. (Lotto 1)



**FOTO N.5**

Vista del fabbricato. (Lotto 1)



**FOTO N.6**

Vista del fabbricato. (Lotto 1)



**FOTO N.7**

Portico del fabbricato. (Lotto 1)



**FOTO N.8**

Portico del fabbricato. (Lotto 1)



**FOTO N.9**

Vista dell'intero portico. (Lotto 1)



**FOTO N.10**

Ripostiglio. (Lotto 1)



**FOTO N.11**

Ripostiglio. (Lotto 1)



**FOTO N.12**

Soggiorno. (Lotto 1)



**FOTO N.13**

Soggiorno. (Lotto 1)



**FOTO N.14**

Angolo cucina nel soggiorno. (Lotto 1)



**FOTO N.15**

Porzione soggiorno. (Lotto 1)



**FOTO N.16**

Porta d'accesso alle camere piano terra. (Lotto 1)



**FOTO N.17**

Camera piano terra. (Lotto 1)



**FOTO N.18**

Bagno piano terra. (Lotto 1)




**FOTO N.19**

Stanza, piano terra, adibita a camera da letto. (Lotto 1)



**FOTO N.20**

Ambiente, piano terra, adibito a spogliatoio. (Lotto 1)



**FOTO N.21**

Scala di collegamento piano terra-piano. (Lotto 1)



**FOTO N.22**

Ambiente, piano primo, adibito a camera da letto. (Lotto 1)



**FOTO N.23**

Camera da letto piano primo. (Lotto 1)



**FOTO N.24**

Camera letto matrimoniale, piano primo. (Lotto 1)



**FOTO N.25**

Bagno piano primo. (Lotto 1)



**FOTO N.26**

Corridoio piano primo. (Lotto 1)



**FOTO N.27**

Ambiente esterno appartamento in villa. (Lotto 1)



**FOTO N.28**

Ambiente esterno appartamento in villa. (Lotto 1)



**FOTO N.29**

Ambiente esterno appartamento in villa. (Lotto 1)




**FOTO N.30**

Locale adiacente all'appartamento in villa. (Lotto 1)




**FOTO N.31**

Interno locale adiacente all'appartamento in villa. (Lotto 1)



**FOTO N.32**

Interno locale adiacente all'appartamento in villa. (Lotto 1)



**FOTO N.33**

Interno locale adiacente all'appartamento in villa. (Lotto 1)




**FOTO N.34**

Copertura locale adiacente all'appartamento in villa. (Lotto 1)



**FOTO N.35**

Vista terreno (Lotto 1). Il capannone, al centro dell'appezzamento di terra; insiste in una particella non interessata da Esecuzione Immobiliare.



**FOTO N.36**

Vista terreno (Lotto 2).