




Foto n. 83. Il compendio agricolo di C/da Guglielmotta visto dall'alto. L'accesso è segnato dalla freccia.



Foto n. 84-86. Alcune immagini del terreno visto dal terrazzo del fabbricato distinto con la p.lla 335





Foto n. 87. Foto aerea con dettagliati i fabbricati con le loro particelle; quelli abusivi e quelli regolari.



Foto n. 88. Il fabbricato riconosciuto con la p.lla 330. Sulla destra della foto, indicata dalla freccia, la concimaia. Le frecce di colore azzurro segnano la parte costruita abusivamente.



Foto n. 89. Prospetto Nord della p.lla 330.



Foto n. 90. Il prospetto est e Sud. La freccia

indica la porzione abusiva.



Foto n. 91. Il prospetto Nord visto dal lato

opposto rispetto alla foto n. 89.



Foto n. 92. Il prospetto Ovest.



Foto n. 93. Casetta parzialmente abusiva.




Foto n. 94. Ampliamento Sud abusivo.



Foto n. 95. Immagine aerea con segnati i numeri di p.lla di alcuni fabbricati.




Foto n. 96. Il fabbricato distinto con la p.lla 333 risulta abusivamente costruito.



Foto n. 97-99. Il fabbricato distinto con la p.lla 334. La porzione di Dx è un ampliamento abusivo.





Foto n. 100-102. Il fabbricato
distinto con la p.lla 335.





Foto n. 103. Le condizioni del solaio sotto il portico sono pessime.



Foto n. 104. Il prospetto Nord-Est è in cattive condizioni ed intriso di umidità.



Foto n. 105-106. Il piccolo fabbricato addossato sul lato Sud-Est dell'edificio distinto con la p.lla 335.



Foto n. 107-110. Gli interni sono devastati.





Foto n. 111-113. Percolazioni d'acqua dai soffitti, lesione e parziali crolli caratterizzano la copertura del primo piano.





Foto n. 114. Immagine aerea con indicato il fabbricato realizzato legittimamente, ma mai definito.



Foto n. 115. L'edificio è privo del tetto e la pioggia, nonché la neve, vi penetrano facilmente procurando gravi danni.



Foto n. 116. Il pollaio abusivo.



Foto n. 117. Il pollaio esisteva già al 1°

Settembre 1967.



idrica presenti sul predio.

foto n. 118. Una delle vasche di riserva



Foto n. 119. Il magazzino abusivo 2. Vedi la foto area che precede.



Foto n. 120. La freccia azzurra indica l'abbeveratoio e la freccia gialla una vasca di riserva idrica, entrambe ubicate a ridosso della SS. 286.