

LOTTO UNICO

Bene 1 – Appartamento via del Pacicoto



Figura 1. Vista del prospetto su viabilità interna al complesso residenziale, lato nord



Figura 2. Particolare del cancelletto di ingresso al lotto, lato nord



Figura 3. Vista della rampa di accesso al piano cantinato (lato est) e scala di accesso a veranda sul retro



Figura 4. Particolare del portone di accesso al piano cantinato, lato est



Figura 5. Vista di porzione del locale di sgombero al piano cantinato, foto 1



Figura 6. Vista di porzione del locale di sgombero al piano cantinato, foto 2



Figura 7. Vista di vano ripostiglio realizzato al piano cantinato in assenza di autorizzazione edilizia



Figura 7. Vista di locale lavanderia realizzato al piano cantinato in assenza di autorizzazione edilizia, foto 1



Figura 8. Vista di locale lavanderia realizzato al piano cantinato in assenza di autorizzazione edilizia, foto 2



Figura 9. Vista di locale wc realizzato al piano cantinato in assenza di autorizzazione edilizia, foto 1



Figura 10. Vista di locale wc realizzato al piano cantinato in assenza di autorizzazione edilizia, foto 2



Figura 11. Vista di vano sottoscala al piano cantinato



Figura 12. Scala interna di accesso dal piano cantinato al piano terreno



Figura 13. Particolare porta di ingresso al piano terreno



Figura 14. Vano unico ingresso-soggiorno-cucina al piano terreno – foto 1



Figura 15. Vano unico ingresso-soggiorno-cucina al piano terreno – foto 2



Figura 16. Vano unico ingresso-soggiorno-cucina al piano terreno – foto 3




Figura 17. Vano unico ingresso-soggiorno-cucina al piano terreno – foto 4



Figura 18. Vano unico ingresso-soggiorno-cucina al piano terreno – foto 5



Figura 19. Vano ripostiglio al piano terreno – foto 1



Figura 20. Vano ripostiglio al piano terreno (particolare caldaia) – foto 2



Figura 21. Particolare disimpegno di accesso al bagno al piano terreno



Figura 21. Vista bagno al piano terreno – foto 1



Figura 22. Vista bagno al piano terreno – foto 2



Figura 23. Scala interna di accesso al piano primo - foto 1




Figura 24. Scala interna di accesso al piano primo - foto 2



Figura 25. Scala interna di accesso al piano primo - foto 3



Figura 26. Vista camera matrimoniale al piano primo - foto 1



Figura 27. Vista camera matrimoniale al piano primo - foto 2



Figura 28. Vista camera matrimoniale al piano primo - foto 3



Figura 29. Vista bagno al piano primo - foto 1



Figura 30. Vista bagno al piano primo - foto 2



Figura 31. Particolare box doccia ricavato al piano primo



Figura 32. Vista cameretta lato N-E al piano primo – foto 1



Figura 33. Vista cameretta lato N-E al piano primo – foto 2



Figura 34. Vista cameretta lato N-W al piano primo – foto 1



Figura 35. Vista cameretta lato N-W al piano primo – foto 2



Figura 36. Vista cameretta lato N-W al piano primo – foto 3



Figura 37. Vista disimpegno al piano primo con vano sottoscala e scala di accesso a soppalco



Figura 38. Particolare di soppalco con soletta in c.a. realizzato in difformità rispetto al progetto



Figura 39. Particolare di vano sottoscala al piano primo



Figura 40. Vista prospetto N-E



Figura 41. Particolare scala di accesso alla veranda posteriore (lato sud)



Figura 42. Vista veranda posteriore con pergolato (lato sud) – foto 1



Figura 43. Vista veranda posteriore con pergolato (lato sud) – foto 2



Figura 44. Vista veranda posteriore con pergolato (lato sud) – foto 3



Figura 45. Particolare bocca di lupo al piano terreno per illuminazione piano cantinato