

ELABORATO FOTOGRAFICO



FOTO 1-2 ACCESSO AL FABBRICATO





FOTO 3 Ingresso condominiale FOTO 4 Soggiorno





FOTO 5 Soggiorno FOTO 6 Camera





FOTO 7 Disimpegno FOTO 8 Cucina





FOTO 9 Camera FOTO 10 Ingresso





FOTO 11 Veranda lato mare 12 particolare ammaloramento





FOTO 13-14 Bagni





FOTO 15 Particolare annerimento parete FOTO 16 veranda





FOTO 17-18 Particolare risanamento nella veranda





FOTO 19-20 Viste panoramiche dal lato posteriore

