DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IMMOBILE SITO IN STRADA MARSALA-RILIEVO, 2 – FOGLIO 193, PART. 430

Foto 1 – Vista esterna dell'immobile, del giardino e della corte usata come parcheggio delle auto.

Foto 2 – Vista sul giardino esterno

Foto 3 – Vista sul vano di ingresso. Sulla destra si apre la porta della stanza da pranzo, sulla sinistra si apre la camera da letto mentre frontalmente si apre il corridoio che conduce al resto dell'immobile

Foto 4 – Vista sulla sala da pranzo adiacente l'ingresso

Foto 5 – Particolare con segni di infiltrazione di acqua nella sala da pranzo.

Foto 6 – Vista sulla camera da letto adiacente l'ingresso

Foto 7 – Vista sul corridoio che disimpegna i diversi ambienti

Foto 8 – Vista sulla seconda camera da letto posta a Nord-Ovest.

Foto 9 – Vista sul bagno a servizio dell'immobile

Foto 10 – Vista sul soggiorno con particolare del camino a legna. Si notano inoltre dei danni sul soffitto dovuti ad infiltrazione di acqua

Foto 11 – Vista sulla cucina. Sul fondo si nota l'ingresso del ripostiglio soppalcato mentre a sinistra la porta di accesso al locale di sgombero



Foto 12 – Vista sul ripostiglio.

Foto 13 – Vista sul locale di sgombero.

Foto 14 – Vista sulla veranda scoperta esterna nella parte posteriore dell'immobile