

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Compendio in
Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta

1a) Lotto 1

Appartamento

Fg. 10 Map.81 Sub.32

+

Garage

Fg. 10 Map. 81 Sub.9

1b) Lotto 2

Appartamento

Fg. 10 Map.81 Sub.33

+

Garage

Fg. 10 Map.81 Sub.11

1c) Lotto 3

Appartamento

Fg. 10 Map.81 Sub.34

+

Garage

Fg. 10 Map.81 Sub.12

1d) Lotto 4

Appartamento

Fg. 10 Map.81 Sub.35

+

Garage

Fg. 10 Map.81 Sub.14

1e) Lotto 5

Appartamento

Fg. 10 Map.81 Sub.36

+

Garage


Fg. 10 Map.81 Sub.15

ALLEGATO **1a**
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Lotto 1

Appartamento
Fg. 10 Map.81 Sub.32
+
Garage
Fg. 10 Map. 81 Sub.9

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Estratto di Mappa: Cerchiato in rosso Il fabbricato che ricomprende le unità immobiliari
Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di
Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 1 -2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Stradario : Cerchiato in rosso la zona dove si trova il Fabbricato comprendente le unità immobiliari Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 3 -4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Vista Esterna: Ubicazione delle unità immobiliari di cui al Lotto 1
Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.9 (garage) + sub.32 (appartamento)

Foto 5 -6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Esterna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.9



Vista Interna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.9
Piano seminterrato

Foto 7- 8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Esterna: Ingresso all'appartamento di cui al sub. 32 posto al piano terra facciata lato Nord



Vista Interna: Locale cottura - soggiorno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.32

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Zona cottura dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.32



Vista Interna: camera lato sud dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.32

Foto 11 -12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna camera lato nord dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.32



Vista interna: bagno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.32

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Caldaia posta nel bagno



Vista Interna: Anglo doccia all'interno del bagno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Zona soggiorno del locale cottura - soggiorno




Foto 17 - 18

ALLEGATO **1b**
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Lotto 2

Appartamento
Fg. 10 Map.81 Sub.33


+

Garage
Fg. 10 Map. 81 Sub.11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Estratto di Mappa: Cerchiato in rosso Il fabbricato che ricomprende le unità immobiliari
Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di
Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 1 -2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Stradario : Cerchiato in rosso la zona dove si trova il Fabbricato comprendente le unità immobiliari Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 3 -4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Vista Esterna: Ubicazione delle unità immobiliari di cui al Lotto 2
Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.11 (garage) + sub.33 (appartamento)

Foto 5 -6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Esterna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.11
Piano seminterrato



Vista Interna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.11
Piano seminterrato

Foto 7- 8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso dell'unità immobiliare
(appartamento) sub.33

30/01/2025

Vista Esterna: Ingresso all'appartamento di cui al sub. 33 posto al piano terra facciata lato Est



30/01/2025

Vista Interna: Locale cottura - soggiorno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.33

Foto 9 -10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Zona ingresso soggiorno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.33



Vista Interna: bagno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.33

Non risulta installata la caldaia (assente)

Foto 11 -12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna : bagno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.33
Non risulta installata la caldaia (assente)



Vista interna: camera posta nell'angolo sud ovest dell'appartamento

Foto 13 -14

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Zona disimpegno di ingresso alle camere



Vista Interna: Cameretta posta nell'angolo nord ovest dell'appartamento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: camera posta nell'angolo sud ovest dell'appartamento




Foto 17 - 18

ALLEGATO **1c**
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Lotto 3

Appartamento
Fg. 10 Map.81 Sub.34


+

Garage
Fg. 10 Map. 81 Sub.12

OCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Estratto di Mappa: Cerchiato in rosso Il fabbricato che ricomprende le unità immobiliari
Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di
Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 1 -2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Stradario : Cerchiato in rosso la zona dove si trova il Fabbricato comprendente le unità immobiliari Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 3 -4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Vista Esterna: Ubicazione delle unità immobiliari di cui al Lotto 3
Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.12 (garage) + sub.34 (appartamento)

Foto 5 -6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Esterna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.12
Piano seminterrato



Vista Interna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.12
Piano seminterrato

Foto 7- 8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso dell'unità immobiliare
(appartamento) sub.34

Vista Esterna: Ingresso all'appartamento di cui al sub. 34 posto al piano terra facciata lato Est



Vista Interna: Locale cottura - soggiorno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.34

Foto 9 -10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Camera dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.34



Vista Interna: bagno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.34

Foto 11 -12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna : bagno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.33



Vista interna: Balcone accessibile dalla camera.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Camera vista dal balcone




Foto 15 -16

ALLEGATO **1d**
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Lotto 4

Appartamento
Fg. 10 Map.81 Sub.35


+

Garage
Fg. 10 Map. 81 Sub.14

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Estratto di Mappa: Cerchiato in rosso Il fabbricato che ricomprende le unità immobiliari
Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di
Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 1 -2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Stradario : Cerchiato in rosso la zona dove si trova il Fabbricato comprendente le unità immobiliari Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 3 -4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Vista Esterna: Ubicazione delle unità immobiliari di cui al Lotto 4
Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.14 (garage) + sub.35 (appartamento)

Foto 5 -6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Esterna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.14
Piano seminterrato



Vista Interna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.14
Piano seminterrato

Foto 7- 8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Esterna: Ingresso all'appartamento di cui al sub. 35 posto al piano terra facciata lato Sud



Vista Esterna: Ingresso all'appartamento di cui al sub. 35 posto al piano terra facciata lato Sud

Foto 9 -10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Vista Interna: Zona ingresso soggiorno dell'abitazione posta al piano terra di cui al sub.35
Si nota l'assenza completa della pavimentazione, delle porte interne e finiture



Vista Interna: Zona disimpegno vista dal locale ingresso-soggiorno
Si nota l'assenza completa della pavimentazione, delle porte interne e finiture

Foto 11 -12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna : Parete del locale ingresso-soggiorno dove è prevista la zona cottura



Vista interna: Bagno dell'appartamento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Caldaia murale posta nel bagno



Vista Interna: Camera con accesso al balcone esclusivo

Foto 15 -16

ALLEGATO **1e**
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Lotto 5

Appartamento
Fg. 10 Map.81 Sub.36


+

Garage
Fg. 10 Map. 81 Sub.15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Estratto di Mappa: Cerchiato in rosso Il fabbricato che ricomprende le unità immobiliari
Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di
Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 1 -2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Stradario : Cerchiato in rosso la zona dove si trova il Fabbricato comprendente le unità immobiliari Oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81

Foto 3 -4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Aerea: Cerchiato in rosso il Fabbricato comprendente le unità immobiliari oggetto di Pignoramento, Comune di Fivizzano (MS) Loc. Crocetta, Fg.10 Map. 81



Vista Esterna: Ubicazione delle unità immobiliari di cui al Lotto 5
Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.15 (garage) + sub.36 (appartamento)

Foto 5 -6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Esterna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.15
Piano seminterrato



Vista Interna: Locale adibito a garage Comune di Fivizzano, Fg.10 Map.81 sub.15
Piano seminterrato

Foto 7- 8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Esterna: Ingresso all'appartamento di cui al sub. 36 posto al piano primo facciata lato Est



Vista Esterna: Ingresso all'appartamento di cui al sub. 36 posto al piano primo facciata lato Est

Foto 9 -10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Zona ingresso soggiorno-cottura dell'abitazione posta al piano primo di cui al Sub. 36.



Vista Interna: Zona disimpegno vista dal locale ingresso-soggiorno
Si nota l'assenza delle "ciambrane" delle porte interne

Foto 11 -12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna : Bagno dell'appartamento



Vista interna: Caldaia murale posta nel bagno

Foto 13 -14

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Camera lato Nord Ovest con accesso al balcone esclusivo



Vista Interna: Camera lato Sud Ovest con accesso al balcone esclusivo

Foto 15 -16

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista Interna: Camera lato Sud Ovest

