

ALLEGATO 2


(Documentazione Fotografica)

Lotto 1

appartamento residenziale
e cantina

siti in Terni (TR)
Via Molise 43
(piano terzo - S1)







esterno fabbricato - vista lato nord/ovest



esterno fabbricato - vista lato nord/est




esterno fabbricato - ingresso rampa accesso e spazio manovra piano scantinato
- part.lla 306 fg. 89 - (vedasi quanto riportato nella premessa della relazione peritale)




esterno fabbricato - spazio manovra piano scantinato
- part.IIa 306 fg. 89 - (vedasi quanto riportato nella premessa della relazione peritale)



interno fabbricato - vano scala con vista ascensore




interno appartamento - disimpegno di ingresso



interno appartamento - cucina




interno appartamento - w.c.



interno appartamento - camera



interno appartamento - camera




interno appartamento - soggiorno



interno vano cantina al piano S1



accesso al piano cantine dallo spazio di manovra esterno al piano S1 distinto con la part.IIa 306 fg. 89 - (vedasi quanto riportato nella premessa della relazione peritale)



centrale termica condominiale