



1

Fotogramma n. 1 Foto Satellitare



Fotogramma n. 2 Satellitare 3D lato est





2

Fotogramma n. 3 Satellitare 3D lato nord



Fotogramma n. 4 Prospetto lato Est





Fotogramma n. 5 Prospetto Lato Nord



Fotogramma n. 6 Portone ingresso Condominio



Fotogramma n. 7 Infisso Garage



Fotogramma n. 8 Strada accesso ai Garages lato Ovest





Fotogramma n. 9 Strada Lato Nord



Fotogramma n. 10 Porta basculante Garage



Fotogramma n. 11 Posto Auto



Fotogramma n. 12 Vano Scala Condominiale





Fotogramma n. 13 Ascensore Condominiale



Fotogramma n. 14 Portone di Ingresso Abitazione



Fotogramma n. 15 Radiatore del Soggiorno



Fotogramma n. 16 Condizionatore del Soggiorno





Fotogramma n. 17 Caldaia Esterna



Fotogramma n. 18 Unità Esterna su Balcone Est



Fotogramma n. 19 Pavimento Camera da letto



Fotogramma n. 20 Pavimento Bagno Principale





Fotogramma n. 21 Pavimento Disimpegno e Soggiorno



Fotogramma n. 22 Bagno Principale



Fotogramma n. 23 Balcone Lato Nord



Fotogramma n. 24 Balcone Lato Nord





Fotogramma n. 25 Infisso Camera da Letto



Fotogramma n. 26 Intonaco danneggiato nel Soggiorno




Fotogramma n. 27 Intonaco danneggiato nel Soggiorno



Fotogramma n. 28 Intonaco danneggiato nel Soggiorno





Fotogramma n. 29 Lesioni Muro Balcone Lato Nord



Fotogramma n. 30 Infiltrazioni Camera da Letto