



Foto 01 – Vista del capannone dall'ingresso di destra



Foto 02 – Vista del capannone dall'ingresso di sinistra



Foto 03 – Vista del deposito posteriore (in fondo a sinistra)
e dell'ingresso posteriore del capannone



Foto 04 – Vista anteriore del capannone
e dell'ingresso posteriore



**Foto 05 – Pavimentazione rifinita in “brecciato”
realizzata tra il capannone e la recinzione su via Parisi**



Foto 06 – Vista del deposito posteriore



Foto 07 – Vista posteriore del capannone



Foto 08 – Vista della tettoia realizzata anteriormente al capannone



Foto 09 – Vista della pavimentazione di destra del lotto



Foto 10 – Sistema di emungimento dell'acqua potabile dal pozzo



Foto 01 – Vista interna del capannone
(parte sinistra entrando dall'ingresso principale anteriore)



Foto 02 – Vista interna del capannone, con ufficio e WC
(parte destra entrando dall'ingresso principale anteriore)



Foto 03 – Vista interna del capannone, con ufficio e WC
(parte destra entrando dall'ingresso principale anteriore)



Foto 04 – Dettaglio dell'ingresso nell'ufficio



Foto 05 – Dettaglio interno dell'ufficio



Foto 06 – Dettaglio dell'ingresso nel WC1



Foto 07 – Dettaglio del WC1



Foto 08 – Dettaglio dell'ingresso nel WC2



Foto 09 – Dettaglio del quadro elettrico del capannone



Foto 10 – Dettaglio del quadro elettrico del capannone



Foto 11 – Dettaglio interno del deposito posteriore