

ALLEGATO N°24 - Documentazione fotografica
PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°01):
Vista d'insieme sull'accesso al fabbricato rurale in C.da San Marco - Fg.87 p.Ila 485



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°02):
Particolare del prospetto laterale del fabbricato in C.da San Marco - Fg.12 p.Ila 485



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°03):
Dettaglio sul prospetto posteriore di fabbricato in C.da San Marco - Fg.12 p.la 485



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°04):
Dettaglio sul prospetto anteriore del fabbricato in C.da San Marco - Fg.12 p.la 485



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°05):
Dettaglio interno alloggio al Piano 1° (cucina_vano 2) - Fg.87 particella 485 sub.2



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°06):
Dettaglio interno alloggio del Piano 1° (disimpegno_3) - Fg.87 particella 485 sub.2



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°07):
Dettaglio interno alloggio al Piano 1° (camera_vano 4) - Fg.87 particella 485 sub.2



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°08):
Dettaglio interno alloggio al Piano 1° (camera_vano 5) - Fg.87 particella 485 sub.2



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°09):
Dettaglio interno alloggio al Piano 1° (bagno_vano 6) - Fg.87 particella 485 sub.2



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°10):
Dettaglio interno a rimessa del Piano Terra (vano 1) - Fg.87 particella 485 sub.3/A



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°11):
Dettaglio ingresso locali al Piano Terra (vani 2/3/4) - Fg.87 particella 485 sub.3/A



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°12):
Dettaglio interno locale officina posto al Piano Terra - Fg.87 particella 485 sub.3/B



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°13):
Dettaglio del manufatto demolito sul fianco officina - Fg.87 particella 485 sub.3/B



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°14):
Dettaglio interno locale pollaio posto al Piano Terra - Fg.87 particella 485 sub.3/C



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°15):
Dettaglio interno vano di sgombero dell'ammezzato - Fg.87 particella 485 sub.3/D



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°16):
Dettaglio interno della cantina posta nel sottostrada - Fg.87 particella 485 sub.3/E



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°17):
Dettaglio esterno di fronte posteriore unità collabenti - Fg.87 particella 485 sub.4



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 4 - Foto N°18):
Dettaglio esterno sul fronte anteriore unità collabenti - Fg.87 particella 485 sub.4

