

Allegato n° 3
Documentazione fotografica

Procedimento di esecuzione immobiliare 107/2017



Comune di Rotondella, f.gl 46 p.lla 679 Sub 3, Vista esterna dell'opificio



Vista esterna dello stabilimento ingresso dipendenti e materiale



Ingresso e area esterna di stoccaggio materiale


Procedimento di esecuzione immobiliare 107/2017



Area interna di stoccaggio e lavorazione Sub 3



Area interna f.gl 46 p.lla 679 sub 3



Area interna di stoccaggio materiale

Procedimento di esecuzione immobiliare 107/2017



Area locale interno destinato a lavorazione e deposito attrezzatura e materiale



Area locale interno destinato a lavorazione e deposito attrezzatura e materiale



Particolari interno opificio con visione del solaio con infiltrazioni idriche

Procedimento di esecuzione immobiliare 107/2017



Particolari solaio Sub 3



Particolari infissi e pavimentazione ufficio annessi a piano terra Sub 4



Accesso e interni ufficio Sub 4 a piano terra

Procedimento di esecuzione immobiliare 107/2017



Particolari ambienti interni ufficio Sub 4



Particolari ambienti interni ufficio Sub 4



Particolari ambienti interni ufficio e bagno Sub 4