



foto n. 1 – ingresso da via Mattei



foto n. 2 – angolo nord-est del fabbricato





foto n. 3 – facciata nord del fabbricato



foto n. 4 – facciata ovest fabbricato





foto n. 5 – facciata sud del fabbricato



foto n. 6 – corridoio appartamento a piano terra

PDF Eraser Free



foto n. 7 – bagno appartamento a piano terra



foto n. 8 – camera appartamento a piano terra



PDF Eraser Free



foto n. 9 – cucina appartamento a piano terra



foto n. 10 – soggiorno appartamento a piano terra



foto n. 11 – scala



foto n. 12 – soggiorno appartamento a primo piano





foto n. 13 – bagno appartamento a primo piano



foto n. 14 – camera appartamento a primo piano



foto n. 15 – poggiolo



foto n. 16 – poggiolo e copertura laboratorio



PDF Eraser Free




foto n. 17 – laboratorio



foto n. 18 – ripostiglio del laboratorio





foto n. 19 – bagno del laboratorio



foto n. 20 – porzione di laboratorio allo stato grezzo





foto n. 21 – porzione di laboratorio allo stato grezzo



foto n. 22 – ingresso laboratorio allo stato grezzo





foto n. 23 – cortile



foto n. 24 – portico (lato sud)