

LOTTO 1



Foto n. 1A



Foto n. 2A – scala ingresso

LOTTO 1



Foto n. 3A - soggiorno



Foto n. 4A - cucina

LOTTO 1



Foto n. 5A - camera



Foto n. 6A - camera

LOTTO 1



Foto n.7A



Foto n. 8A – terrazza con tettoia

LOTTO 1



Foto n. 9A

Google Maps 11 Via Rampa



Data dell'immagine: giu 2019 © 2019 Google

Veneto



Street View - giu 2019

FOTO 1B - LOTTO 1

Google Maps 12 Strada Regionale 10 Padana Inferiore



Data dell'immagine: giu 2019 © 2019 Google

Marendole, Veneto



Street View - giu 2019

FOTO 2B - LOTTO 1

LOTTO 1



Foto n. 3B



Foto n. 4A

LOTTO 1



Foto n. 5B



Foto n. 6B

LOTTO 1



Foto n. 7B



Foto n. 8B

LOTTO 1



Foto n.9B



Foto n. 9bisB

LOTTO 1



Foto n.10B – veranda abusiva



Foto n. 11B – area scoperta di terzi

LOTTO 1



Foto n.12B – area di terzi



Foto n. 13B – bombolone in area di terzi

LOTTO 1




Foto n. 1C



Foto n. 2C

LOTTO 1



Foto n. 3C – porta comunicazione con sub. 5



Foto n. 4C

LOTTO 1



Foto n. 5C – vano in parte proprietà eseguiti



Foto n. 6C – porta comunicazione altra ditta

LOTTO 1



Foto n.7C – scala abusiva